

Tåstrup Almennyttige Boligselskab

Afdeling Vesterby

Tåstrup den 27. februar 2017.

Til Beboerne i Gyvelhegnet og Slåenhegnet

Der vil beklageligvis, i perioder, være svingende temperatur på det varme vand.

Dette skyldes en defekt varmtvandsveksler, som i gennem et stykke tid har voldt problemer med, at kunne følge med i spidsbelastninger.

En ny er bestilt og har desværre en forventet leveringstid på ca. 3-4 uger.

Vi beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen
Vesterby Ejendoms kontor